

CENTRALA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W ZWOLENIU

Opis dostępności budynku

- Budynek zlokalizowany jest przy Alei Jana Pawła II 25 w Zwoleniu (kod pocztowy: 26-700 Zwoleń). Budynek jest wielopoziomowy. Brak windy. Obsługa klienta odbywa się na dwóch poziomach. Możliwa obsługa klienta na jednym poziomie.
- Budynek posiada wejście główne od strony Alei Jana Pawła II. Do wejścia prowadzą schody. Ciąg schodów składa się z 3 stopni. Przy schodach znajduje się poręcz. Po lewej stronie od schodów znajduje się podjazd dla wózków.
- Główne drzwi wejściowe do budynku nie są sterowane automatycznie, są otwierane na zewnątrz przy użyciu siły (potrzebna asysta). Główne drzwi prowadzą do przedsionka, są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo. Z przedsionka do holu prowadzą drugie drzwi, które nie są sterowane automatycznie, są otwierane bez użycia dużej siły, na zewnątrz. Drugie drzwi są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo.
- W holu po lewej stronie, kilka metrów dalej, znajdują się drzwi do Sali obsługi klientów. Drzwi do Sali nie są sterowane automatycznie, są otwierane na zewnątrz bez użycia dużej siły. Drzwi są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo.
- W holu po prawej stronie, kilka metrów dalej, znajdują się schody na pierwsze piętro. Ciąg schodów składa się z 10 stopni i następnie 8 stopni. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
- W budynku nie ma informacji głosowych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. W budynku znajduje się lupa powiększająca i ramka do podpisu.
- Toaleta dostępna dla klientów znajduje się na drugim poziomie/kondygnacji budynku. Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
- Obok budynku znajduje się wiele miejsc parkingowych dla klientów Banku, bez oznaczonej koperty dla osób z niepełnosprawnościami. Parking jest bezpłatny. Odległość od parkingu do głównych drzwi wejściowych wynosi około 40 metrów.
- Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pamiętaj o zabraniu certyfikatu psa asystującego i zaświadczenia o szczepieniu.
- Brak tłumacza języka migowego.

Opis dostępności bankomatu

- W budynku Centrali Banku znajduje się bankomat. Potrzebna asysta w dotarciu do bankomatu (drzwi wejściowe otwierane przy użyciu siły).
- Bankomat zlokalizowany jest na pierwszym poziomie, w holu, po prawej stronie.
- Wysokość bankomatu umożliwia obsługę podstawowych jego funkcji dla osób poruszających się na wózku.
- Przestrzeń przed bankomatem jest pozioma.

Opis dostępności wpłatomatu

- W odległości około 200 m od budynku Centrali Banku znajduje się wpłatomat Banku Spółdzielczego w Zwoleniu. Wpłatomat zlokalizowany jest przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, naprzeciwko marketu Biedronka.
- Wysokość bankomatu umożliwia obsługę podstawowych jego funkcji dla osób poruszających się na wózku.
- Przestrzeń przed bankomatem jest pozioma.
- Bankomat jest wyposażony w czytnik zbliżeniowy – można zrobić transakcję zbliżeniową kartą, telefonem, zegarkiem itp.

ODDZIAŁ BANKU W ZWOLENIU

Opis dostępności budynku

- Oddział Banku w Zwoleniu zlokalizowany jest przy ulicy Wojska Polskiego 46 w Zwoleniu (kod pocztowy: 26-700 Zwoleń) w budynku bloku mieszkalnego. Obsługa klienta możliwa na jednym poziomie.
- Oddział posiada wejście główne od strony ulicy Wojska Polskiego. Do wejścia prowadzi jeden stopień. Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Potrzebna asysta przy wjeździe wózkiem do Oddziału.
- Główne drzwi wejściowe do Oddziału nie są sterowane automatycznie, są otwierane do środka przy użyciu siły (potrzebna asysta). Główne drzwi prowadzą do przedsionka, są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo. Z przedsionka do Sali obsługi klienta prowadzą drugie drzwi, które nie są sterowane automatycznie, są otwierane bez użycia siły, do środka. Drugie drzwi są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo. Szerokość drzwi umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
- W Oddziale nie ma informacji głosowych.
- W Oddziale nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. W Oddziale znajduje się lupa powiększająca i ramka do podpisu.
- W odległości około 50 m od placówki Banku, po lewej stronie od wejścia głównego, znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Parking jest bezpłatny.
- W odległości około 150 m od budynku znajduje się przystanek BUS.
- Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pamiętaj o zabraniu certyfikatu psa asystującego i zaświadczenia o szczepieniu.
- Brak tłumacza języka migowego.

Opis dostępności bankomatu

- Bankomat zlokalizowany jest na zewnątrz po lewej stronie od głównych drzwi wejściowych.
- Bankomat jest posadowiony w głębi ściany. Wysokość bankomatu utrudnia obsługę podstawowych jego funkcji dla osób poruszających się na wózku.
- Przestrzeń przed bankomatem jest pozioma.

ODDZIAŁ BANKU W CIEPIELOWIE

Opis dostępności budynku

- Oddział Banku w Ciepeliowie zlokalizowany jest przy Placu Zwycięstwa 39 w Ciepeliowie (kod pocztowy: 27-310 Ciepeliów). Obsługa klienta możliwa na jednym poziomie.
- Budynek posiada wejście główne od strony Placu Zwycięstwa. Do wejścia prowadzą schody. Ciąg schodów składa się z 6 stopni. Przy schodach znajduje się poręcz. Brak podjazdu dla wózków.
- Główne drzwi wejściowe do budynku nie są sterowane automatycznie, są otwierane na zewnątrz przy użyciu siły (potrzebna asysta). Główne drzwi prowadzą do przedsionka, są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo. Z przedsionka do Sali obsługi klienta prowadzą drugie drzwi, które nie są sterowane automatycznie, są otwierane bez użycia siły, na zewnątrz. Drugie drzwi są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo.
- W budynku nie ma informacji głosowych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. W budynku znajduje się lupa powiększająca i ramka do podpisu.
- Z tyłu budynku znajduje się wiele miejsc parkingowych dla klientów Banku, z oznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami. Parking jest bezpłatny. Odległość od parkingu do głównych drzwi wejściowych wynosi około 50 metrów.
- Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pamiętaj o zabraniu certyfikatu psa asystującego i zaświadczenia o szczepieniu.
- Brak tłumacza języka migowego.

Opis dostępności bankomatu

- Bankomat zlokalizowany jest na zewnątrz po lewej stronie od głównych drzwi wejściowych. Bankomat jest posadowiony w głębi ściany. Brak podjazdu dla wózków.
- Bankomat jest wyposażony w czytnik zbliżeniowy – można zrobić transakcję zbliżeniową kartą, telefonem, zegarkiem itp.

ODDZIAŁ BANKU W CHOTCZY

Opis dostępności budynku

- Oddział Banku w Chotczy zlokalizowany jest w Chotczy - Józefów 57 (kod pocztowy: 27-312 Chotcza). Obsługa klienta możliwa na jednym poziomie.
- Do wejścia prowadzi jeden stopień, przy czym różnica poziomów jest niwelowana poprzez podjazd dla wózków. Przy podjeździe znajduje się częściowo poręcz.
- Główne drzwi wejściowe do budynku nie są sterowane automatycznie, są otwierane na zewnątrz przy użyciu siły (potrzebna asysta). Główne drzwi prowadzą do przedsionka, są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo. Z przedsionka do Sali obsługi klienta prowadzą drugie drzwi, które nie są sterowane automatycznie, są otwierane na zewnątrz przy użyciu siły (potrzebna asysta). Drugie drzwi są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo.
- W budynku nie ma informacji głosowych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. W budynku znajduje się lupa powiększająca i ramka do podpisu.
- Przed budynkiem znajduje się kilka miejsc parkingowych dla klientów Banku, bez oznaczonej koperty dla osób z niepełnosprawnościami. Parking jest bezpłatny. Odległość od parkingu do głównych drzwi wejściowych wynosi około 4 metrów.
- Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pamiętaj o zabraniu certyfikatu psa asystującego i zaświadczenia o szczepieniu.
- Brak tłumacza języka migowego.

Opis dostępności bankomatu:

- Bankomat zlokalizowany jest na zewnątrz po lewej stronie od głównych drzwi wejściowych.
- Bankomat jest posadowiony w głębi ściany. Wysokość bankomatu utrudnia obsługę podstawowych jego funkcji dla osób poruszających się na wózku.
- Przestrzeń przed bankomatem jest lekko pochylą.

ODDZIAŁ BANKU W GARBATCE LETNISKO

Opis dostępności budynku

- Oddział Banku w Garbatce Letnisko zlokalizowany jest przy ulicy Jana Kochanowskiego 95 w Garbatce Letnisko (kod pocztowy: 26-930 Garbatka Letnisko). Obsługa klienta możliwa na jednym poziomie.
- Budynek posiada wejście główne od strony ulicy Jana Kochanowskiego. Do wejścia prowadzą schody. Ciąg schodów składa się z 5 stopni. Przy schodach znajduje się poręcz. Podjazd dla wózków znajduje się po lewej stronie od głównych drzwi wejściowych.
- Główne drzwi wejściowe do budynku nie są sterowane automatycznie, są otwierane na zewnątrz bez użycia siły. Główne drzwi prowadzą do przedsionka, są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo. Z przedsionka do holu prowadzą drugie drzwi, które nie są sterowane automatycznie, są otwierane do środka bez użycia siły. Drugie drzwi są przezroczyste nie są oznaczone kontrastowo. W holu po prawej stronie, kilka metrów dalej, znajdują się drzwi do Sali obsługi klientów. Drzwi do Sali obsługi klientów nie są sterowane automatycznie, są otwierane na zewnątrz bez użycia siły. Drzwi do Sali obsługi klientów są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo. Szerokość drzwi może utrudniać przejazd osoby na wózku (potrzebna asysta).
- W budynku nie ma informacji głosowych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. W budynku znajduje się lupa powiększająca i ramka do podpisu.
- Przed budynkiem znajduje się kilka miejsc parkingowych dla klientów Banku, bez oznaczonej koperty dla osób z niepełnosprawnościami. Parking jest bezpłatny. Odległość od parkingu do głównych drzwi wejściowych wynosi około 4 metrów.
- Bank posiada parking wewnętrzny z oznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami. Odległość od parkingu wewnętrznego do głównych drzwi wejściowych wynosi około 20 metrów.
- Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pamiętaj o zabraniu certyfikatu psa asystującego i zaświadczenia o szczepieniu.
- Brak tłumacza języka migowego.

Opis dostępności bankomatu

- Bankomat zlokalizowany jest na zewnątrz po lewej stronie od głównych drzwi wejściowych.
- Bankomat jest posadowiony w głębi ściany. Wysokość bankomatu utrudnia obsługę podstawowych jego funkcji dla osób poruszających się na wózku.
- Przestrzeń przed bankomatem jest pozioma.

ODDZIAŁ BANKU W KAZANOWIE

Opis dostępności budynku

- Oddział Banku w Kazanowie zlokalizowany jest przy Placu Partyzantów 26 (kod pocztowy: 26-713 Kazanów). Obsługa klienta możliwa na jednym poziomie.
- Do wejścia prowadzą schody. Ciąg schodów składa się z 6 stopni. Przy schodach znajduje się poręcz. Brak podjazdu dla wózków.
- Główne drzwi wejściowe do budynku nie są sterowane automatycznie, są otwierane na zewnątrz bez użycia siły. Główne drzwi prowadzą do przedsionka, są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo. Z przedsionka do Sali obsługi klienta prowadzą drugie drzwi, które nie są sterowane automatycznie, są otwierane bez użycia siły, do środka. Drugie drzwi są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo.
- W budynku nie ma informacji głosowych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. W budynku znajduje się lupa powiększająca i ramka do podpisu.
- Po prawej stronie budynku znajduje się kilka miejsc parkingowych dla klientów Banku, z oznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami. Parking jest bezpłatny. Odległość od parkingu do głównych drzwi wejściowych wynosi około 6 metrów.
- Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pamiętaj o zabraniu certyfikatu psa asystującego i zaświadczenia o szczepieniu.
- Brak tłumacza języka migowego.

Opis dostępności bankomatu

- Bankomat zlokalizowany jest na zewnątrz po lewej stronie od głównych drzwi wejściowych. Bankomat jest posadowiony w głębi ściany. Brak podjazdu dla wózków.
- Bankomat jest wyposażony w czytnik zbliżeniowy – można zrobić transakcję zbliżeniową kartą, telefonem, zegarkiem itp.

ODDZIAŁ BANKU W LIPINACH

Opis dostępności budynku

- Oddział Banku w Lipinach zlokalizowany jest w Lipinach 35 (kod pocztowy: 26-704 Przyłęk). Obsługa klienta możliwa na jednym poziomie.
- Do wejścia prowadzą schody zlokalizowane po lewej i po prawej stronie. Ciąg schodów po prawej stronie składa się z 9 stopni. Ciąg schodów po lewej stronie składa się z 8 stopni i dalej z 4 stopni. Przy schodach znajduje się poręcz. Oprócz schodów do budynku prowadzi zewnętrzna, składana platforma schodowa (asysta) wzdłuż schodów zlokalizowana po prawej stronie od wejścia do budynku. Platforma przeznaczona jest dla osób poruszających się na wózku.
- Główne drzwi wejściowe do budynku nie są sterowane automatycznie, są otwierane na zewnątrz, przy użyciu siły (potrzebna asysta). Główne drzwi prowadzą do przedsionka, są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo. Z przedsionka do Sali obsługi klienta prowadzą drugie drzwi, które nie są sterowane automatycznie, są otwierane na zewnątrz, przy użyciu siły (potrzebna asysta). Drugie drzwi są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo. Szerokość drzwi umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
- W budynku nie ma informacji głosowych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. W budynku znajduje się lupa powiększająca i ramka do podpisu.
- Przed budynkiem znajduje się kilka miejsc parkingowych dla klientów Banku. Jedno miejsce parkingowe oznaczone jest kopertą dla osób z niepełnosprawnościami. Parking jest bezpłatny. Odległość od parkingu do głównych drzwi wejściowych wynosi około 10 metrów.
- Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pamiętaj o zabraniu certyfikatu psa asystującego i zaświadczenia o szczepieniu.
- Brak tłumacza języka migowego.

Opis dostępności bankomatu

- Bankomat zlokalizowany jest na zewnątrz po prawej stronie od głównych drzwi wejściowych.

- Bankomat jest posadowiony w głębi ściany. Wysokość bankomatu utrudnia obsługę podstawowych jego funkcji dla osób poruszających się na wózku.
- Przestrzeń przed bankomatem jest pozioma.
- Bankomat jest wyposażony w czytnik zbliżeniowy – można zrobić transakcji zbliżeniową kartą, telefonem, zegarkiem itp.

ODDZIAŁ BANKU W POLICZNIE

Opis dostępności budynku

- Oddział Banku w Policznie zlokalizowany jest przy ulicy Lipowej 1a (kod pocztowy: 26-720 Policzna). Obsługa klienta możliwa na jednym poziomie.
- Do wejścia prowadzą schody zlokalizowane po lewej stronie budynku. Ciąg schodów składa się z 5 stopni. Przy schodach znajduje się poręcz. Brak podjazdu dla wózków.
- Główne drzwi wejściowe do budynku nie są sterowane automatycznie, są otwierane bez użycia siły, na zewnątrz. Główne drzwi prowadzą do przedsionka, są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo. Z przedsionka do Sali obsługi klienta prowadzą drugie drzwi, które nie są sterowane automatycznie, są otwierane bez użycia siły, na zewnątrz. Drugie drzwi są przezroczyste, są oznaczone kolorem zielonym.
- W budynku nie ma informacji głosowych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. W budynku znajduje się lupa powiększająca i ramka do podpisu.
- Przed budynkiem znajduje się kilka miejsc parkingowych dla klientów Banku, z oznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami. Parking jest bezpłatny. Odległość od parkingu do głównych drzwi wejściowych wynosi około 5 metrów.
- Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pamiętaj o zabraniu certyfikatu psa asystującego i zaświadczenia o szczepieniu.
- Brak tłumacza języka migowego.

Opis dostępności bankomatu

- Bankomat zlokalizowany jest na zewnątrz po lewej stronie budynku, około 8 metrów od głównych drzwi wejściowych. Bankomat jest posadowiony w głębi ściany. Do bankomatu prowadzą schody. Ciąg schodów składa się z 6 stopni. Przy schodach znajduje się poręcz. Brak podjazdu dla wózków.
- Bankomat jest wyposażony w czytnik zbliżeniowy – można zrobić transakcję zbliżeniową kartą, telefonem, zegarkiem itp.

ODDZIAŁ BANKU W RADOMIU

Opis dostępności budynku

- Oddział Banku w Radomiu zlokalizowany jest przy ulicy Kusocińskiego 19 (kod pocztowy: 26-600 Radom) w budynku bloku mieszkalnego. Obsługa klienta możliwa na jednym poziomie.
- Oddział posiada wejście główne od strony ulicy Kusocińskiego. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się podest wysokości 6 centymetrów.
- Główne drzwi wejściowe do budynku nie są sterowane automatycznie, są otwierane do środka, bez użycia siły. Główne drzwi prowadzą do Sali obsługi klienta, są częściowo przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo.
- W budynku nie ma informacji głosowych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. W budynku znajduje się lupa powiększająca i ramka do podpisu.
- Przed budynkiem znajduje się wiele miejsc parkingowych, z oznaczoną kopertą dla osób z niepełnosprawnościami. Parking nie jest płatny. Odległość od parkingu do głównych drzwi wejściowych wynosi około 8 metrów.
- Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pamiętaj o zabraniu certyfikatu psa asystującego i zaświadczenia o szczepieniu.
- Brak tłumacza języka migowego.

Opis dostępności bankomatu

- Bankomat zlokalizowany jest na zewnątrz po prawej stronie od głównych drzwi wejściowych. Klient na wózku może samodzielnie dotrzeć do bankomatu.
- Bankomat jest posadowiony w głębi ściany. Wysokość bankomatu utrudnia obsługę podstawowych jego funkcji dla osób poruszających się na wózku.
- Bankomat jest wyposażony w czytnik zbliżeniowy – można zrobić transakcję zbliżeniową kartą, telefonem, zegarkiem itp.

II ODDZIAŁ BANKU W RADOMIU

Opis dostępności budynku

- II Oddział Banku w Radomiu zlokalizowany jest przy ulicy Piłsudskiego 3 (kod pocztowy: 26-600 Radom) w kamienicy. Obsługa klienta możliwa na jednym poziomie.
- Oddział posiada wejście główne od strony ulicy Piłsudskiego. Do wejścia prowadzą schody. Ciąg schodów składa się z 3 stopni. Brak podjazdu dla wózków.
- Główne drzwi wejściowe do budynku nie są sterowane automatycznie, są otwierane do środka, przy użyciu siły. Główne drzwi prowadzą do Sali obsługi klienta są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo.
- W budynku nie ma informacji głosowych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. W budynku znajduje się lupa powiększająca i ramka do podpisu.
- Toaleta dostępna dla klientów znajduje się w holu za salą obsługi klienta. Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
- Przed budynkiem pod drugiej stronie ulicy znajduje się kilka miejsc parkingowych (przestrzeń publiczna). Parking jest płatny (zgodnie ze Strefą Płatnego Parkowania). Odległość od parkingu do głównych drzwi wejściowych wynosi około 8 metrów.
- Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pamiętaj o zabraniu certyfikatu psa asystującego i zaświadczenia o szczepieniu.
- Brak tłumacza języka migowego.

Opis dostępności bankomatu

- Bankomat zlokalizowany jest na zewnątrz po lewej stronie od głównych drzwi wejściowych. Klient na wózku może samodzielnie dotrzeć do bankomatu.
- Bankomat jest posadowiony w głębi ściany. Wysokość bankomatu utrudnia obsługę podstawowych jego funkcji dla osób poruszających się na wózku.
- Bankomat jest wyposażony w czytnik zbliżeniowy – można zrobić transakcję zbliżeniową kartą, telefonem, zegarkiem itp.

ODDZIAŁ BANKU W TCZOWIE

Opis dostępności budynku

- Oddział Banku w Tczowie zlokalizowany jest w Tczowie 117 (kod pocztowy: 26-706 Tczów). Obsługa klienta możliwa na jednym poziomie.
- Do wejścia prowadzą schody. Ciąg schodów składa się z 3 stopni. Po lewej stronie schodów znajduje się podjazd dla wózków.
- Główne drzwi wejściowe do budynku nie są sterowane automatycznie, są otwierane na zewnątrz, bez użycia siły. Główne drzwi prowadzą do przedsionka, są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo. Z przedsionka do Sali obsługi klienta prowadzą drugie drzwi, które nie są sterowane automatycznie, są otwierane bez użycia siły, do środka. Drugie drzwi są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo. Szerokość drzwi umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
- W budynku nie ma informacji głosowych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. W budynku znajduje się lupa powiększająca i ramka do podpisu.
- Z lewej strony budynku znajduje się kilka miejsc parkingowych, z oznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami. Parking jest bezpłatny. Odległość od parkingu do głównych drzwi wejściowych wynosi około 8 metrów.
- Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pamiętaj o zabraniu certyfikatu psa asystującego i zaświadczenia o szczepieniu.
- Brak tłumacza języka migowego.

Opis dostępności bankomatu

- Bankomat zlokalizowany jest na zewnątrz po lewej stronie od głównych drzwi wejściowych. Pochylnia bezpośrednio przez bankomatem – potrzebna asysta dla klienta na wózku.
- Bankomat jest posadowiony w głębi ściany. Wysokość bankomatu utrudnia obsługę podstawowych jego funkcji dla osób poruszających się na wózku.
- Bankomat jest wyposażony w czytnik zbliżeniowy – można zrobić transakcję zbliżeniową kartą, telefonem, zegarkiem itp.